

Onko kattokuntoraporttien teko aikaavievää ja haastavaa?

Kunto-raporttityökalu helpottaa kattokuntotarkastuksen esittämistä ja tehostaa kaupankäyntiä

Ammattimaiseen kattotuotteiden myynti- ja asennustyöhön liittyy oleellisena osana asiakaskohteen kuntokartoitus. Näiden kartoitusten tekemiseen ja havainnollistamiseen Nesco on kehittänyt työkalun, jolla on vaivatonta tuottaa selkeitä ja visuaalisesti viimeisteltyjä raportteja .

Kunto on kehitetty erityisesti vastaamaan kattokuntotarkastajien tarpeita. Se helpottaa tarkastuksen muistiinpanojen tekemistä ja tulosten esittämistä. Muistiinpanojen ja kuvien pohjalta saadaan nopeasti koottua visuaalinen ja selkeä raportti.

Raportit jäävät arkistoon, jolloin niihin on helppo palata myöhemminkin. Kohdetiedot voidaan tallentaa pilvipalveluun, jolloin asiakas voi tarkastella raporttia myös sähköisenä.

Miten Kunto-raporttityökalu hyödyttää yritystäsi?

- Kuntotarkastuksen teko sujuu tehokkaammin > säästää aikaa
- Kunto-raportti on myös samalla esitystyökalu > tulokset on helppo esittää havainnollisesti
- Selkeä, perusteltu raportti helpottaa kaupantekoa > lisää myyntiä
- Asiakaskohtaiset tiedot tallentuvat > asiakkuuksien hallinta ja jatkomyynti helpottuu
- Valmiit, näyttävät pohjat antavat ammattimaisen vaikutelman > nostavat liiketoimintasi arvoa asiakaskunnassa

Pyydä lisätietoja Nesco-yhteyshenkilöltäsi ja hyödynnä Nescon yli 30 vuoden kokemus oman liiketoimintasi kehittämiseen!



NESCO

Tuotteet kestää, toimitus ei.



Kunto-myyntityökalun käyttöönotto:

Tunnuksien luonti,
asiakaskohtaisten
visuaalisten
elementtien siirto
ohjelmaan



Kunto-
käyttökoulutus



Tekninen tuki
tarvittaessa



Pilotointi



Esimerkkejä Kunto-raporttipohjista:

Kattokuntoraportti, Hatsalan klassillinen koulu, Opistole 5, 70200 Kuopio, 14.11.2014

Kattokuntoraportin kuvallite

<p>Kuva 7, Rakennosa: D-2 Juurpellit</p> <p>Havainto: Juurpellissä reikä sauman kohdalla Seuraus: Vesi pääsee rakenteisiin Korjaus: Reikä pakataan tiivistämällä Korjaustarve: Aivan</p>	<p>Kuva 8, Rakennosa: E-1 Kulkuletkut katolle</p> <p>Havainto: Seinäkkaat poistettu Seuraus: Katolle ei ole turvallista kulkuletkä Korjaus: Ajoennetaan koukkukäsiä Korjaustarve: Ylipäätävä</p>	<p>Kuva 9, Rakennosa: E-3 Lumiesteet</p> <p>Havainto: Lumiesteet eivät ole riittävät Seuraus: Vaaratilanteita sekä vesivaurioita Korjaus: Tarvitsevat lumiesteet lisään Korjaustarve: Ylipäätävä</p>
<p>Kuva 10, Rakennosa: E-6 Kattoilta</p> <p>Havainto: Katolta puuttuu kattoilta Seuraus: Liikkuminen katolla on turvallisuusriski Korjaus: Katolle asennetaan LK 2 kattoilta Korjaustarve: Ylipäätävä</p>	<p>Kuva 11, Rakennosa:</p> <p>Havainto: Seuraus: Korjaus: Korjaustarve:</p>	<p>Kuva 12, Rakennosa:</p> <p>Havainto: Seuraus: Korjaus: Korjaustarve:</p>

[Linkki raportin kuviin](#) [Toimitusehdot](#) Sivu 5/8

NESCO Raportti Hallinta Posti

Muisto Jäikraportti

Kohdetiedot

Kohteen nimi *

Osoite Yhteysthenkilo Raportin laatija

Tiisaja Puhelin Puhelin

Yleistä kohteesta Kattomalliot Piti

Katon pintamateriaalit Raportin tila

Lataa raportin kansikuva

NESCO Tuotteet kestää, toimitus ei.

KATTOKUNTORAPORTTI

Hatsalan klassillinen koulu

14.11.2014

OTF

NESCO

Tuotteet kestää, toimitus ei.

